

Descriptif état des lieux de l'école Beauregard à Dole

- Murs :
 - Murs en béton de 0,20 d'épaisseur.
 - Enduit ciment extérieur.
 - Isolation extérieure en polystyrène de 60mm + enduits RPE
 - Bardage bac acier en partie haute des deux bâtiments
 - Meneaux et appuis bétons (ils rythment la façade)
- Menuiseries extérieures : menuiseries bois simple vitrage et pvc double vitrage
- Toiture :
 - Toiture principale mono-pente en bac acier (réfection prévue en été 2021) = non compris dans le chiffrage
 - Toiture des sanitaires et de la salle de motricité du rez de chaussée par dalle béton isolée et étanchée
- Sols en dalles souples avec présence d'amiante
- Faux plafonds en dalles 600x600
- Cloisons briques plâtrées avec châssis vitrés en partie haute en séparation des classes et circulation
- Electricité à remettre en état
- Chauffage :
 - Chaudière collective au gaz